



## E-FLEX 20

### AMPLIFICADOR INTEGRADO BUILT-IN AMPLIFIER

Sensor flexible de corriente/  
Flexible current sensor



#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y AMBIENTALES/ PHYSICAL AND ENVIRONMENT FEATURES

Material Sonda	<b>Autoextinguible</b> <b>UNE 21031 90°C</b>
Materiale de Acoplos	<b>PA V-0</b>
Diámetro Cable de Sonda	<b>14mm</b>
Longitud Cable de Salida	<b>2m</b>
Rango de Temperatura	<b>-20 °C to 85 °C</b>
Temperatura de Almacenamiento	<b>-40 °C to 85 °C</b>
Humedad Relativa	<b>15% to 85% (sin condensación)</b>
Protección	<b>IP65</b>

Probe Material	<b>Self-extinguishable</b> <b>UNE 21031 90°C</b>
Couplings Material	<b>PA V-0</b>
Probe Cable Diameter	<b>14mm</b>
Output Cable length	<b>2m</b>
Temperature Range	<b>-20 °C to 85 °C</b>
Storage temperature	<b>-40 °C to 85 °C</b>
Relative Humidity	<b>15% to 85% (without condensing)</b>
Protection	<b>IP65</b>

#### SÍMBOLOS / SYMBOLS



Atención! Revisar el manual/  
Attention! Refer to manual



Doble aislamiento/  
Double Isolation

#### Español

##### PRODUCTO

El sensor flexible de corriente permite realizar mediciones de corriente alterna en cualquier instalación con total rechazo de componentes DC, muy bajo consumo de potencia, sin problema de saturación, baja dependencia de la temperatura y muy buena linealidad.

La electrónica incorporada, integra y amplifica esta señal para finalmente obtener un voltaje proporcional a la corriente.

Las mejoras en dicha electrónica permiten obtener medidas de corriente alterna desde 20Hz hasta 10kHz con una muy buena linealidad y bajo desplazamiento de fase. Estas condiciones hacen a este transductor ideal para la medición de corriente y parámetros de calidad.

La electrónica se integra en la unión de la bobina flexible. Esto agrega una gran ventaja, debido al hecho de que el amplificador electrónico externo puede ser eliminado. La señal de salida del sensor (normalmente 2V CA f.s.) será obtenida directamente del transductor flexible, aunque tendrá que ser alimentado por una fuente de alimentación externa de 9-12VDC (que viene normalmente de la batería del analizador).

##### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

 El sensor de corriente flexible ha sido diseñado y probado para cumplir el estándar de seguridad IEC 61010-1: 2001 61010-2-32:2002

Antes de utilizar el sensor de corriente flexible por primera vez, lea cuidadosamente lo siguiente:

1. La sonda debe ser utilizada por personal cualificado.
2. El uso de la sonda en conductores no aislados está limitado a 600VAC<sub>RMS</sub> o DC a frecuencias por debajo de 1kHz.
3. No exponga la sonda a ambientes agresivos o explosivos.
4. No utilice la sonda si tiene alguna razón para pensar que su funcionamiento no es correcto o que es defectuosa.
5. Para medidas sobre conductores no aislados utilice el equipo de protección personal apropiado y necesario.

#### English

##### PRODUCT

The non-intrusive flexible current sensor provides the ability to measure alternating current in any installation with a full rejection of DC component, very low power consumption, no saturation problem, very low temperature dependence, very good linearity.

The built-in electronics, integrate and amplify this signal to finally have a voltage proportional to the current.

Improvements in these electronics are capable to obtain measurements of alternating currents from 20Hz to 10kHz with a very good linearity and no phase displacement. These conditions make this transducer ideal for measuring power and energy parameters.

The electronic facilities are now built in the flexible coil junction. This adds a much bigger advantage due to the fact that external electronic transducer can be eliminated. The sensor output signal (normally 2VAC f.s.) will be obtained directly from the flexible current transducer, although it will have to be powered from an input power supply of 9-12VDC (normally coming from Analyzer battery).

##### SAFETY PRECAUTIONS

 The current flex sensor has been designed and tested to fulfil the safety standard IEC 61010-1: 2001 61010-2-32:2002

Prior to use the current flex sensor for the first time, read the following carefully:


1. The probe must be only used by qualified personnel.
2. Use of the probe on uninsulated conductors is limited to 600 VAC<sub>RMS</sub> or DC to frequencies below 1kHz.
3. Do not expose the probe to aggressive or explosive environment.
4. Do not use the probe if there any reason to think that its no operating properly or that it is faulty.
5. For measuring in uninsulated conductor use the appropriate and necessary personal protection equipment.

#### Características técnicas / Technical features

##### Características eléctricas/Electrical Features

Voltaje típico de salida/Typical Voltage Output	EoutRMS 2 V f.s.
Rango de Frecuencia/Frequency Range	20Hz - 10kHz
Voltaje de trabajo/Working Voltage	600VAC <sub>RMS</sub>
Rango de corriente en primario/Rated primary current	20kA/2kA/200A
Linealidad/Linearity (10% to 100%)	+/- 0.2%
Coeficiente max. de temperatura/ Temperature Coefficient max.	+/- 0.05%
Sensibilidad de posición (Unión Cable)/ Position sensibility(junction Cable)	+/- 3%
Campos externos/External Field	+/- 2%
<b>Seguridad Eléctrica/Electrical Safety</b>	
Aislamiento/Isolation	Doble Aislamiento/Double Isolation
Clase de protección/Protection class	II IEC/EN 61010-1:2001
Categoría de sobrevoltaje/Oversupply Category	CAT III
Voltaje de Trabajo/Working Voltage	600V <sub>RMS</sub>
Grado de Contaminación/Pollution Degree	2
Rigidez Dielectrica/Dielectric strength	IEC/EN 61010-2-32:2002, 5,4 kV 50Hz

**Conector del Sensor con Amplificador integrado/  
Clamp Sensor Conector Amplifier Built-in**



Selección de escala		
A	B	Escala
1	0	20kA
0	1	2kA
0	0	200A

**Wires Connection**

Yellow	Range Selector (A)
Brown	Range Selector (B)
White	Vcc (9v-12v DC)
Green	Vout (2v AC f.s.)
Gray	Gnd

**Range Selection**

A	B	Range
1	0	20kA
0	1	2kA
0	0	200A

**Español**

**CONEXIONES EXTERNAS**

La electrónica incorporada debe ser alimentada externamente, en el rango 9 a 12 voltios D.C.. Se recomienda 12V para obtener mejores resultados (A través de los cables Vcc y Gnd).

Para el control de escala de medida hay un multiplexor interno que se debe controlar externamente (A través de los cables Ay B).

**USO DEL SENSOR DE CORRIENTE**

1. Antes de utilizar el sensor de corriente, asegúrese que las condiciones son las apropiadas para trabajar y que el equipo de protección es el adecuado.
2. Asegúrese de que los cables de conexión están correctamente configurados
3. Desenganche el conector y rodee, con la sonda, el conductor a medir.
4. Cierre el conector asegurándose de su anclaje.
5. Posicione el conductor centrado en relación al sensor.

**MANTENIMIENTO**

El sensor de corriente no requiere un mantenimiento especial.

***English***

**EXTERNAL CONNECTIONS**

The built-in electronics should be externally supplied in the range 9 to 12 Volt DC. It is recommended 12V for the external supply to better results (Through of Vcc and Gnd wires).

For the measuring range control there is an internal multiplexer that should be externally controlled too(Through of A and B wires).

**USING THE CURRENT SENSOR**

1. Before using the current flex sensor ensure that the conditions are the appropriate for working, and that the protection equipment is the adequate.
2. Ensure that the wires connection are configured correctly
3. Disengage the snap connector and surround the conductor to measure.
4. Close the snap connector ensuring their anchorage.
5. Put the conductor centred within the sensor.

**MAINTENANCE**

The current flex sensor do not require a special maintenance.

PARÁMETRO / PARAMETER	MIN	MAX	UNIDAD/UNIT
<b>ALIMENTACIÓN/POWER SUPPLY</b>			
Rango de voltaje/Vcc Specified Voltage Range	9	12	V D.C.
Iq/Iq Quesciente	4	10	mA D.C.
<b>SELECTOR DE ESCALA/ RANGE SELECTOR</b>			
VIH Rango de voltaje del selector nivel alto /high-level input voltage range selector	10	12	V D.C.
VIL Rango de voltaje del selector nivel bajo /low-level input voltage range selector		3	V D.C.
<b>CARGA/LOAD</b>			
RL Valor de Carga / Load Value	10k	100k	Ohms.

\* f.s. Full scale